

**Муниципальное унитарное предприятие
«Градостроительство и землеустройство г.Славгорода»**


658820, Славгород, ул. К. Либкнехта 191, тел. 8(3852)5-02-66

Регистрационный номер П-204-002210003435-0145 от 20.03.2020 в реестре членов
Саморегулируемой организации Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»
(СРО-П-204-19122018).

ЗАКАЗЧИК: МБОУ «Лицей №17»

**Технический отчет
по предварительному (визуальному)
обследованию строительных конструкций
здания МБОУ «Лицей №17»,
расположенного по адресу: Алтайский край,
г. Славгород, микрорайон 2, строение 32.**


902-24-М-ТО



2024 г.

Заключение по обследованию технического состояния здания.

1. Адрес объекта.	Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 2, строение 32.
2. Время проведения обследования.	Ноябрь 2023г.
3. Организация проводившая обследование.	Муниципальное унитарное предприятие «Градостроительство и землеустройство г.Славгорода»
4. Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник, и.т.д.)	Нет
5. Тип проекта, объекта	Сведения отсутствуют
6. Проектная организация, проектировавшая объект	Сведения отсутствуют
7. Строительная организация, возводившая объект	Сведения отсутствуют
8. Год возведения объекта	1988г.
9. Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции.	В 2019 году проведен капитальный ремонт кровли здания (мягкая кровля); В 2021 году в здании были заменены деревянные рамы окон на пластиковые блоки ПВХ. Ежегодно проводятся текущие косметические ремонты.
10. Собственник объекта	Администрация муниципального округа город Славгород Алтайского края
11. Форма собственности объекта	Оперативное управление (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №17»)
12. Конструктивный тип объекта	Какасно-стенная конструктивная схема.
13. Число этажей	Основное здание – 4 + подвал; Здание пристройки – 2+ подвал; Переход между зданиями – 1.
14. Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)	Не определялся
15. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	Нет
16. Установленная категория технического состояния объекта	Техническое состояние здания в целом установлено как работоспособное .



902-24-М-ТО

Лист

41

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата